

## SISTEMA HÍDRICO



CANTAREIRA | Redução de nível nas últimas semanas

# Em queda desde início da estiagem, nível do Cantareira chega a 63%

FOLHAPRESS E  
DA REDAÇÃO  
SÃO PAULO

Responsável pelo abastecimento da região e outras áreas do Estado, o Sistema Cantareira operou com 63% de sua capacidade anteon-

tem, segundo informações da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O índice vem caindo há mais de 40 dias, desde que iniciou o período de estiagem no Estado.

Segundo o CGE, a massa de ar seco continua predominan-

do sobre o interior do Brasil, o que mantém o tempo seco e estável nos próximos dias. Hoje, persistem as condições de sol e temperaturas em elevação ao longo do dia. Hoje a mínima prevista pelo **Cepagri** (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) é de 12°C, enquanto no período da tarde

---

*Índice do sistema vem caindo há cerca de 40 dias, segundo a Sabesp*

---

as máximas podem chegar aos 26°C. Não há previsão de chuva para toda a região. A estiagem prolongada com baixos índices de umidade do ar favorece a formação de queimadas, prejudica a qualidade do ar e exige cuidados especiais com a saúde.